

**План мероприятий по улучшению условий труда цеха по эксплуатации водопроводных и канализационных насосных станций
производственно-технической дирекции.**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный Начальник цеха ЭВ и КНС	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
29 Слесарь-ремонтник ВНС	Использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	31.12.2016	Краморов Д.С.	
30 Слесарь-ремонтник ВНС	Использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	31.12.2016	Краморов Д.С.	
31 Слесарь-ремонтник ВНС	Использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	31.12.2016	Краморов Д.С.	
32 Слесарь-ремонтник ВНС	Использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	31.12.2016	Краморов Д.С.	
33 Электрогазосварщик ВНС	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	31.12.2016	Краморов Д.С.	
	Использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	31.12.2016	Краморов Д.С.	
34 Электрогазосварщик ВНС	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	31.12.2016	Краморов Д.С.	
	Использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	31.12.2016	Краморов Д.С.	
45 Слесарь-ремонтник КНС	Использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	31.12.2016	Краморов Д.С.	
46 Слесарь-ремонтник КНС	Использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	31.12.2016	Краморов Д.С.	
47 Слесарь-ремонтник КНС	Использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	31.12.2016	Краморов Д.С.	
48 Слесарь-ремонтник КНС	Использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	31.12.2016	Краморов Д.С.	
49 Слесарь-ремонтник КНС	Использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	31.12.2016	Краморов Д.С.	
50 Слесарь-ремонтник КНС	Использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	31.12.2016	Краморов Д.С.	
51 Слесарь-ремонтник КНС	Использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	31.12.2016	Краморов Д.С.	
52 Слесарь-ремонтник КНС	Использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	31.12.2016	Краморов Д.С.	

53	Слесарь-ремонтник КНС	Использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	31.12.2016	Краморов Д.С.	
55	Слесарь-ремонтник КНС	Использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	31.12.2016	Краморов Д.С.	
56	Слесарь-ремонтник КНС	Использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	31.12.2016	Краморов Д.С.	
57	Электрогазосварщик КНС	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	31.12.2016	Краморов Д.С.	
		Использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	31.12.2016	Краморов Д.С.	
58	Электрогазосварщик КНС	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	31.12.2016	Краморов Д.С.	
		Использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	31.12.2016	Краморов Д.С.	
61	Слесарь-ремонтник ВНС	Использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	31.12.2016	Краморов Д.С.	
62	Слесарь-ремонтник КНС	Использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	31.12.2016	Краморов Д.С.	
63	Слесарь-ремонтник КНС	Использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	31.12.2016	Краморов Д.С.	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха ПТД
(должность)

(подпись)

Краморов Д.С.
(ФИО)

30.05.2016
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель первичной профсоюзной организации
(должность)

(подпись)

Козинец В.Б.
(ФИО)

30.05.2016
(дата)

Заведующий здравпунктом
(должность)

(подпись)

Семенова О.А.
(ФИО)

30.05.2016
(дата)

Ведущий юрист-консультант ООСД ДПСД
(должность)

(подпись)

Котова Е.В.
(ФИО)

30.05.2016
(дата)

Начальник ОПБ, ОТ и ОС ПТД
(должность)

(подпись)

Делидова Е.Г.
(ФИО)

30.05.2016
(дата)

Начальник участка ВНС ц. ЭВ и КНС ПТД
(должность)

(подпись)

Первых С.С.
(ФИО)

30.05.2016
(дата)

Начальник ЭМС ПТД - главный энергетик
(должность)

(подпись)

Иванов М.Б.
(ФИО)

30.05.2016
(дата)

Ведущий экономист по труду ООТиМ ДП
(должность)

(подпись)

Соколова Е.В.
(ФИО)

30.05.2016
(дата)